



Titel: Retablering af Holme Å

Rekvirent: Varde Kommune

Vor ref.: 106144

Udført af: Anga


Dato: 15. september

KS udført af: Eakr

Signaturforklaring

Afvandingsklasser

Kalibrering, Nuværende forhold

-  Frit vandspejl
-  Sump (0-0,25 m)
-  Våd eng (0,25-0,5 m)
-  Fugtig eng (0,5-0,75 m)
-  Tør eng (0,75-1 m)
-  Mark (>1 m)
-  Holme Å
-  Holme Kanal

0 250 500 1.000
Meter

Bilag 1A Kalibrering Nuværende forhold

ALECTIA

ALECTIA - Skanderborgvej 190 - DK-8260 Viby J
Tel.: +45 8819 1000 - Fax: +45 8819 1001 - www.ALECTIA.com

